

**BEZBEDNOSNO UPUTSTVO
ZA PROIZVODE: UREA I MIKRAMID**

NAZIV PROIZVODA:**UREA; UREA, INDUSTRIJSKI; MIKRAMID****GLAVNA
KOMPONENTA:**

Naziv	CAS broj	EU broj	Matični broj:
urea	57-13-6	200-315-5	01-2119463277-33-0081

PROIZVODAČ:**NITROGÉNMŰVEK ZRT.**

Adresa:

Pétfürdő, Hősök tere 14. 8105 Pétfürdő, Pf. 450

Telefon:

+36-88-620-100

Fak:

+36-88-620-102

Elektronska pošta:

sds@nitrogen.hu

IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Proizvod se ne smatra opasnim, u skladu s 1272/2008/EZ.

Štetni efekti po zdravlje čoveka: U slučaju ponovljenog ili dugotrajnog udisanja to može da dovede do iritacije očiju, kože i disajnih puteva. U slučaju visokih temperature proizvod se topi i pri daljem zagrevanju dolazi do termičke razgradnje, a pri razgradnji mogu da se formiraju i gasovi koji sadrže amonijak i ugljen dioksid.**Ekološki efekti:** U slučaju prosipanja velikih količina proizvoda, to može da izazove eutrofikaciju površinskih voda.**MERE PRVE POMOĆI**

Hitna medicinska pomoć nije potrebna, a ako simptomi potraju poražite pomoć lekara.

Udisanje: Uklonite povredenu osobu od izlaganja prašini, ostanite mirni.

Kontakt sa kožom: Isperite kožu a zatim pogodena područja operite sapunom.

Kontakt s očima: Oči ispirati čistom vodom najmanje 10 minuta.

Gutanje: Isperite usta povređenog vodom. Ne izazivati povraćanje. Ako je žrtva svesna, dajte mu/joj da popije 1-2 čaše vode za piće. Budite mirni.**MERE ZA GAŠENJE POŽARA**

Klasa zapaljivosti: nezapaljivo.

Sredstva za gašenje požara: Nema ograničenja. Sva redovna sredstva za gašenje požara mogu da se primenjuju. Najpogodnije sredstvo za gašenje je voda.

Moće da dođe do stvaranja opasnih, gasovitih produkata razlaganja (azotni oksidi, ugljen-dioksid). Ako spasilac ostaje u zoni dimnih gasova, nosite respirator. Otvorite prozore i vrata kako bi se obezbedila maksimalna ventilacija na mestu skladištenja.

MERE U SLUČAJU UDESA

Izbegavajte udisanje prašine đubriva. Izbegavajte ispuštanje velike količine proizvoda u vodene tokove ili kanalizaciju, i obavestite nadležne organe u slučaju kontaminacije. Sve prosuto đubrivo treba da se očisti odmah, mora da se prikupi i mora da se stavi u čiste i pravilno označene kontejnere i vreće.

RUKOVANJE, SKLADIŠTENJE

Izbegavajte prekomerno stvaranje prašine, izbegavajte udisanje, izbegavajte kontakt s očima. U slučaju dugoročnog izlaganja i rukovanja proizvodom, koristite odgovarajuću zaštitnu opremu, npr. rukavice.

I u slučaju velikih vreća i paleta, maksimalno dva reda proizvoda mogu da se nagomilaju jedan na drugi. U slučaju skladištenja rasutih rinfuznih proizvoda, potrebno je skladištenje na zatvorenom, suvom mestu. Sav skladišni prostor mora da bude suv i dobro provetren. Održavajte čistom neposrednu okolinu skladišnog prostora. Držite dalje od izvora topote i od vatre. Ne koristite otvoren plamen i ne pušite u blizini skladišnog prostora. Držite najmanje 1 m rastojanja među žicama.

Supstance i uslovi koje treba izbegavati

Izbegavajte kontaminaciju proizvodima koji sadrže amonijum nitrat (forma mulja). Izbegavajte mešanje s jakim oksidacionim sredstvima, kiselinama, bazama, nitratima i natrijum-hipohloritima i kalcijum-hipohloritima.

Uslovi koje treba izbegavati

Zagrevanje na temperature preko 130 °C (topljenje, pa razgradnja, i zatim stvaranje gasova). Blizina izvora topote ili vatre. Izbegavajte nepotreban dodir sa vazduhom zbog higroskopičnosti proizvoda.

Kontrola izloženosti i lična zaštita:

Izbegavajte visoku koncentraciju prašine i primenite prozračivanje, ako je neophodno. Nosite uobičajenu odeću za rad. Nakon rukovanja proizvodom, operite ruke i obratite pažnju na ličnu higijenu.

U slučaju visoke koncentracije prašine, nosite aparat za disanje koji štiti od prašine (filteri EN143, 149, P2, P3) U slučaju dugoročnog izlaganja i rukovanja proizvodom nosite zaštitne rukavice (plastične, gumene ili kožne) i zaštitne naočare (EN 166) da bi se izbegla iritacija očiju.

PODACI O TRANSPORTU

Nije štetan proizvod u smislu transporta (ADR / RID).

UPRAVLJANJE OTPADOM, ODLAGANJE

U zavisnosti od obima i prirode kontaminacije, koristiti kao đubrivo u poljoprivredi ili odlagatikao otpad u licenciranom odlagalištu za otpad (EVC 06 03 14).

Očistite vreće od ostataka protresanjem ili vodom, i odložite ih ili reciklirajte ih kao neopasan otpad.